



Rysunek nr 1

Podstawowe parametry elementów cylindra



Rysunek nr 2

Parametry podstawy formy:




Podstawowe parametry rdzenia



Rysunek nr 4

Podstawowe parametry formy



Uwagi:

1. Ostre krawędzie stępić.
2. Spawać całość zwracając uwagę na minimalizację naprężeń termicznych w konstrukcji.
3. Spoiny czyścić.
4. Dokonać wizualnej kontroli spoin.