


GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		ZIĘBICE	
SIEDZIBA URZĘDU MIEJSKIEGO		1885 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				PRZEMYSŁOWA 10, 57 -220 ZIĘBICE	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo DOLNOŚLĄSKIE	
				powiat ZĄBKOWICKI	
				gmina ZIĘBICE	
				6. Formy ochrony	
				STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ZIĘBICE Uchwała: nr 327/VII/2018 z dnia 2018-06-28	

8. Historia, opis i wartości

Budynek wolnostojący, murowany z cegły, otynkowany, z kamiennym cokołem, z detalami architektonicznymi wyrobionymi w tynku.

Budynek na planie prostokąta, z niższym skrzydłem w części zachodniej, trójkondygnacyjny, z półpiętrzem poddasza, podpiwniczony, o zwartej bryle, z wysoką partią cokołową, okna ujęte są profilowanymi opaskami, w pierwszej kondygnacji zwieńczone kluczami, w drugiej odcinkami gzymsu, pierwsza kondygnacja pokryta pasowym boniowaniem, pierwszą kondygnację od drugiej oddziela gzyms, zwieńczony wydatnym gzymsem koronującym z kroksztnami, przykryty dachem płaskim. Fasada sześćoosiowa z trójosiowym pseudoryzalitem na osi, okna drugiej kondygnacji pseudoryzalitu zwieńczone trójkątnymi naczółkami, pseudoryzalit zwieńczony w połąci dachu balustradą. Elewacja południowa czteroosiowa zwieńczona attyką. Elewacja północna czteroosiowa z otworem drzwiowym poprzedzonym stopniami, zwieńczona attyką; od zachodu trójosiowe skrzydło zachodnie. Elewacja zachodnia z dwuosiowym ryzalitem na osi i dwukondygnacyjnym skrzydłem nakrytym płaskim dachem, od zachodu skrzydło jednoosiowe, od południa trójosiowe.

Budynek powstał w 1885 r., w stylu neorenesansowym, stanowi wartość historyczną i architektoniczną.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania wszystkich elewacji umiarkowanie zły, elewacje zabrudzone z miejscowo odparzonymi i osypującymi się tynkami. Cokół kamienny zabrudzony, spoina miejscami wykruszona.

Należy wykonać badania stratygraficzne, w celu ustalenia oryginalnej kolorystyki. Użycie tynków wapiennych, renowacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

MGR PIOTR PELC 25.05.2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do ewidencji zabytków